

The
resource
of this
report
item is not
reachable.

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna
Fone/Fax: (15) 3248-9900/
E-mail: gabinete@ibiuna.sp.gov.br
Av. Capitão Manoel de Oliveira Carvalho, 51 - Paço
CEP: 18150000
CNPJ: 46.634.531/0001-37

Relatórios	Versão: 3.0.9		
Protocolo	Usuário: gmatias		
Relatório de Processo			
2021			
Emissão: 03/05/2021	Hora: 14:55	Página:	1 de

Protocolo de Processo

6768/2021

Interessado(s)

Número do CGM: 65620
Nome: DEFESA CIVIL COMDEC
Endereço: Centro, 0
Bairro: Centro
Cep: 18150000
Cidade: Ibiúna
CNPJ/CPF: 73.216.875/0001-07


Dados do Processo

Data de Entrada: 03/05/2021 14:55
Situação do Processo: Em andamento, a receber
Classificação: SECRETARIA DE OBRAS
Assunto: OFÍCIO
Setor Inicial: 01.19.44.009 - ENGENHARIA
Destino: 01.19.44.009 - ENGENHARIA
Observações: OFICIO COMPDEC 92/2021

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna, 03 de May de 2021



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
COMPDEC



Ofício COMPDEC nº 92/2021

Ibiúna, 03 de maio de 2021.

Assunto: Relatório de reclamações coletadas no Projeto “Defesa Civil Monitora Seu Bairro”.

Bairros: Laval 1 e 2, Figueira, Vila Lima e Campo Verde.

Considerando que a Defesa Civil é um conjunto de ações preventiva, de socorro, assistenciais e reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar e reestabelecer a normalidade social.

Considerando que no art. 3º da Lei Municipal nº 623/2001, que diz que a COMDEC manterá com os demais órgãos congêneres municipais, estaduais e federais, estreito intercâmbio com o objetivo de receber e fornecer subsídios técnicos para esclarecimentos relativos à Defesa Civil.


Considerando que a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Ibiúna, está realizando o projeto “DEFESA CIVIL MONITORA SEU BAIRRO”.

Considerando que a Defesa Civil, não pode ser omissa em apenas realizar o levantamento das áreas sujeitas ao risco, sem atentar-se a versão dos moradores, para assim identificar o porquê dessas áreas estarem sujeitas ao risco.

Venho por meio desta, encaminhar a Vossa Senhoria as questões relacionadas a sua Secretaria/ Departamento, para análise e providências que achar pertinentes, estas estão relacionadas abaixo de acordo com o Bairro e a Rua, o monitoramento foi realizado de 08/04/2021 a 23/04/2021, os bairros Laval 1 e 2, Figueira, Vila Lima e Campo Verde.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
COMPDEC




Bairro do Laval 1

Nome da Rua	Reclamação	Sugestão para Solução do Problema
Ramalho	Rua com Muitos Buracos e quando chove tem muita enxurrada.	<ul style="list-style-type: none">• Realizar manutenção na rua.• Quanto a enxurrada, verificar se existe drenagem suficiente na rua em questão.
Rua Projetada 1	Rua sem Calçamento, alaga o quintal chegando a alagar as casas e bueiro aberto.	<ul style="list-style-type: none">• Verificar a possibilidade de fazer uma calçada na rua em questão.• Verificar se o problema de alagamento das casas, consiste na falta de drenagem na rua ou se é outro problema.• Realizar reparo no bueiro.
Rua Projetada 2	Buracos na rua.	<ul style="list-style-type: none">• Manutenção da rua.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
COMPDEC



Rua Projetada 3	Buracos na rua Instalação de área de lazer para as crianças.	<ul style="list-style-type: none">• Manutenção da rua.• Quanto a área de lazer para as crianças, verificar se existe a possibilidade.
-----------------	---	--

Bairro Laval 2

Nome da Rua	Reclamação	Sugestão para Solução do Problema
Rua Projetada A	Escorre muita água de chuva na rua, propenso a alagamentos no final da rua.	<ul style="list-style-type: none">• Fazer mais boca de lobo, para poder escoar a água pluvial.
Rua Projetada E	Não tem Asfalto na rua, rua sem manutenção.	<ul style="list-style-type: none">• Realizar reparos na rua em questão.

Bairro da Vila Lima

Nome da Rua	Reclamação	Sugestão para Solução do Problema
Rua Santos Dumont	Leve deslizamento de barranco	<ul style="list-style-type: none">•



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
COMPDEC



Bairro da Figueira

Nome da Rua	Reclamação	Sugestão para Solução do Problema
Rua Pintassilgo	Falta de sarjeta, em tempos de chuvas, o barro escorre tudo para o final da rua.	<ul style="list-style-type: none">• Verificar se é possível a implantação de sarjetas.
Travessa Canarinho	Não tem asfalto	<ul style="list-style-type: none">• Verificar a possibilidade de manutenção da rua.
Estrada Municipal do Campo Verde	Estrada com muito buraco	<ul style="list-style-type: none">• Verificar a possibilidade de Manutenção da Via.
Rua Bem te vi	Irregularidade nas Sarjetas, foi colocada de forma errada, a água da chuva desvia o caminho, descendo muita água e terra para o final da rua.	<ul style="list-style-type: none">• Regularização das sarjetas.

Bairro da Campo Verde

Nome da Rua	Reclamação	Sugestão para Solução do Problema
Estrada Municipal do Campo Verde	Estrada com muitos buracos. Falta de manutenção na via próximo a creche e na Creche.	<ul style="list-style-type: none">• Reparo na estrada.• Manutenção na Creche e na via próxima.




PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
COMPDEC



Rua Santo Nino	Rua sem Asfalto com muitos buracos, sem condições de trafego.	<ul style="list-style-type: none">• Manutenção da Via.
Estrada Joaquim Floriano	Asfalto com risco de ceder.	<ul style="list-style-type: none">• Vistoria para identificar o porque o asfalto esta com risco e manutenção.
Estrada Familia Justo	Alagamento na ponte e com risco de desabamento. Estrada cedendo.	<ul style="list-style-type: none">• Vistoria para identificar o porque o asfalto esta com risco e manutenção.• Quanto a ponte, realizar a manutenção e verificar se a há necessidade de desassoreamento.
Rua Benedito de Camargo Rolim	Rua com Muitos Buracos.	<ul style="list-style-type: none">• Manutenção da via.
Rua Família Sumida	Rua muito com de trafego e sem asfalto.	<ul style="list-style-type: none">• Manutenção da via.
Rua Roseny Vieira	Corrego que alaga na época de chuva.	<ul style="list-style-type: none">• Realizar vistoria e verificar se há necessidade de desassoreamento do córrego em questão.
Rua Alameda São Roque	Rua muito ruim, quando chove não passa carro.	<ul style="list-style-type: none">• Manutenção da via.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
COMPDEC



Rua Angatuba	Rua muito ruim, quando chove não sobe carro.	<ul style="list-style-type: none">• Manutenção da rua.
Alameda São Paulo	Rua muito ruim, quando chove não passa carro, sem asfalto e cheio de buracos.	<ul style="list-style-type: none">• Manutenção da rua.
Rua José Manoel Ferreira	Rua ruim, cheia de buracos, quando chove não passa carro	<ul style="list-style-type: none">• Manutenção da rua.
Rua Andreza Godinho	Rua em Péssimas Condições e tráfego.	<ul style="list-style-type: none">• Manutenção da rua.
Estrada da Ressaca	Rua muito ruim, quando chove enche de buracos na frente das casas.	<ul style="list-style-type: none">• Manutenção da rua.
Rua João Leonel Pedroso	Estrada ruim.	<ul style="list-style-type: none">• Manutenção da rua.
Rua Alípio Ferreira Pinto	Tubulação da rua está caindo no lago. Sobe o nível da água do rio quando chove e alaga a rua inteira, virando lama. Rua cheia de buracos	<ul style="list-style-type: none">• Manutenção da via.• Quanto a tubulação, sugiro vistoria para averiguar o porque da tubulação estar soltando e após realizar o reparo.
Estrada Chico da Mula	Quando chove o nível do rio sobe. Ponte sem manutenção.	<ul style="list-style-type: none">• Desassoreamento do rio.• Manutenção da ponte.
Rua Geraldo Rodrigues	Rua com Muitos Buracos.	<ul style="list-style-type: none">• Manutenção da via.
Rua Sebastião Godinho	Rua em Péssimas Condições de tráfego, com muito buraco.	<ul style="list-style-type: none">• Manutenção da rua.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARCIA SIQUEIRA DIAS ROSA, Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-9U8B-GZ3K-6NNP-4V12



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
COMPDEC



Rua Andrade	Rua em Péssimas Condições de trafego, com muito buraco.	• Manutenção da rua.
Rua João Vieira de Camargo	Rua em Péssimas Condições de trafego, com muito buraco.	• Manutenção da rua.

Informo ainda que a cópia deste, será encaminhada a Secretaria de Governo e ao Excelentíssimo Prefeito, conforme acordado.

Vale ressaltar que a coluna 3 (três) do quadro acima, é somente uma sugestão da COMPDEC.

Diante dos Fatos acima expostos, solicitamos a indicação de uma pessoa para fazer parte do grupo de apoio do nosso projeto, uma vez que, existe diversas dúvidas tanto dos Municípios, quanto da nossa equipe de campo com relação ao seu departamento.

Sem mais e certa de contar com a compreensão de todos.
Atenciosamente

Luciana Atui dos Santos
Coordenadoria Municipal de Proteção de Defesa Civil

Ilmo Sr. Kelvin
Diretor do Departamento de Obras